

# Barksdale CONTROL PRODUCTS


## 11 Technische Daten


BTS3000		
Messelement	Temperaturfühler PT100 Klasse A	
Messbereiche	0 100 °C; -30 140 °C / 32 210 °F; -22 280 °F	
Anzeige	4-stellige 14-Segment LED-Anzeige, rot, Ziffernhöhe 9 mm	
Transistor-Schaltausgänge PNP (IO-Link-Version mit PNP, NPN, PP)		
Betriebstemperaturbereich	-10 +60 °C / +14 +140 °F	
Prozessanschluss	G ¼" M, ¼" NPT M, G ½" M, ½" NPT M, 7/16-20 UNF	
Schutzart <sup>1)</sup> / Schutzklasse IP65, IP67; UL-Type 4X, 6 / III		
Elektrischer Anschluss	Gerätestecker 4/5/8-polig, M 12x1	
Versorgungsspannung 15 28 V DC / Relais-Ausgang: 20 28 V DC		
Weitere Technische Daten sowie Optionen siehe Datenblätter		

<sup>1)</sup> Die angegebenen Schutzarten gelten nur im gesteckten Zustand mit Gegensteckern entsprechender Schutzart.

## Bedien- und Anzeigeelemente BTS + Fitting

12 mm [0.47]






M12 x 1

Female thread

Maße (Beispiel) in mm (inch)

**BTS Remote** 



Pos. 1: LEDs		
AL	(rot) - Alarm	
S1	(rot) – Schaltpunkt 1	
S2	(rot) – Schaltpunkt 2	

Pos. 2: Tasten
Funktionen siehe Kapitel 8
"Programmierung" auf Seite 5.

# Betriebsanleitung 2fach-Temperaturschalter BTS3000 & BTS Remote





Bet	riebsanleitung	1
1	Bestimmungsgemäße Verwendung	2
2	Sicherheitsvorschriften	2
3	Normen und Standards	3
4	Gewährleistung/Garantie	3
5	Montage	3
6	Inbetriebnahme/Bedienung	4
7	IO-Link-Version	5
8	Programmierung	5
9	Wartung/Reinigung	11
10	Außerbetriebnahme	11
11	Technische Daten	12



#### Barksdale Inc.

3211 Fruitland Avenue Los Angeles, CA 90058-0843 U.S.A.

Phone: (323) 589-6181 Fax: (323) 589-3463 e-mail: sales@barksdale.com

www.barksdale.com

Art.-Nr.: 923-2108

Index E, 22.02.2023

Software-Version: 1.2 und höher

Technische Änderungen vorbehalten!

#### Barksdale GmbH

Dorn-Assenheimer Straße 27 D-61203 Reichelsheim Phone: +49 (6035) 949-0

Fax: +49 (6035) 949-111 und 949-113

e-mail: info@barksdale.de

www.barksdale.de





## 1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der 2fach-Temperaturschalter dient zur Anzeige der Mediumtemperatur, in die der Fühler eingetaucht wird und hat bis zu zwei Schaltausgänge und einen Analogausgang.

Der Schalter darf ausschließlich in den angegebenen Einsatzbereichen betrieben werden.

Die Temperaturbereiche müssen innerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Die Druckangaben sowie die Angaben zur elektrischen Belastbarkeit dürfen nicht überschritten werden.

Beachten Sie außerdem bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Schalters die entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften.

Der Schalter darf nicht als alleiniges sicherheitsrelevantes Bauteil gemäß DGR 2014/68/EU (PED) eingesetzt werden.

## 2 Sicherheitsvorschriften

Die Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen.

In der Betriebsanleitung wird die Schwere der potentiellen Gefahren durch die nachfolgenden Gefahrenworte bezeichnet:



Hinweis auf eine unmittelbare Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen.

Führt bei Nichtbeachten zu schweren Verletzungen, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen und Tod.

## **⚠** WARNUNG!

Hinweis auf eine mögliche Gefährdung.

Kann bei Nichtbeachten zu schweren Verletzungen mit Todesfolge führen, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen und Tod.

# **⚠** VORSICHT!

Hinweis auf eine mögliche Gefährdung.

Kann bei Nichtbeachten zu leichten Verletzungen führen.

## ACHTUNG!

Hinweis auf eine mögliche Gefährdung.

Kann bei Nichtbeachten zu Schäden am Schalter und/oder an der Anlage führen.

#### **I** HINWEIS

Hinweis auf wichtige Informationen, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.



### Entsorgung

Die Entsorgung des Schalters hat fachgerecht entsprechend den landesspezifischen Vorschriften für Elektro-/Elektronikgeräte zu erfolgen.

Der Schalter darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

#### 3 Normen und Standards

Die bei der Entwicklung, Fertigung und Konfiguration verwendeten Normen sind in der CE-Konformitäts- und Hersteller-Erklärung aufgeführt.

## 4 Gewährleistung/Garantie

Für unseren Liefer- und Leistungsumfang gelten die gesetzlich festgelegten Gewährleistungen und Gewährleistungszeiträume.

### Garantiebestimmungen

Für den 2fach-Temperaturschalter gewähren wir eine Garantie gemäß der gesetzlichen Vorschriften auf Funktion und Material unter normalen Betriebs- und Wartungsbedingungen.

#### Garantieverlust

#### Die vereinbarte Garantiedauer erlischt durch

- unsachgemäßen Einsatz,
- unsachgemäße Installation oder
- unsachgemäße Handhabung bzw. Betrieb entgegen den Vorschriften dieser Betriebsanleitung

Für eventuell daraus entstehende Schäden oder Folgeschäden wird nicht gehaftet.

Siehe auch Barksdale "Standard Terms and Conditions".

## 5 Montage

ACHTUNGI Beim Transport sind Schläge und starke Erschütterungen zu vermeiden. Auch wenn das Schaltergehäuse unbeschädigt bleibt, können Teile im Inneren beschädigt werden und Funktionsstörungen verursachen.

Der Temperaturschalter darf nur von geschultem oder eingewiesenem Personal nach dem aktuellen Stand der Technik montiert und elektrisch angeschlossen werden.

## **△** GEFAHR! Stromschlag und/oder Explosion!

Bauen Sie den Schalter nur in Anlagen ein, in denen die maximale Temperatur  $T_{max}$  und der maximale Druck  $D_{max}$  nicht überschritten wird (siehe Typenschild). Montieren Sie den Schalter nur im energielosen Zustand (elektrisch und hydraulisch/pneumatisch).

Der Schalter ist von unten am Fitting mit einem Schlüssel SW 19 mm (3/4") einzuschrauben und mit einem Drehmoment von max. 22 Nm (190 in/lb) anzuziehen.

Die Ausrichtung des Displays und/oder des Prozessanschlusses (drehbar), darf nur von Hand erfolgen. Keine Werkzeuge verwenden!

Die Gehäusetemperatur des Gerätes darf im Dauerbetrieb bei maximaler Umgebungstemperatur, 70 °C (158 °F) nicht überschreiten (Temperatur wird am Sechskant des Prozessanschlusses gemessen). Dies ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen.

Bei Medientemperaturen von über 70 °C (158 °F) darf das Gewinde des Prozessanschlusses nicht in das Medium eintauchen.

Die Einbausituation (Eintauchtiefe, Fühlerlänge, Einsatzbedingungen) bestimmt maßgeblich die zu erreichende Genauigkeit des Gerätes.






Der elektrische Anschluss ist je nach Geräteausführung (siehe Typenschild) gemäß der nachfolgenden Anschlusstabelle vorzunehmen. Eine falsche Belegung der Anschlüsse kann Fehlfunktionen bzw. fehlerhafte Schalterausgaben verursachen.

#### Elektrischer Anschluss


Geräte- stecker M 12x1 4/5/8-pin	Ausführung mit 2 Schaltpunkten	Ausführung mit 1 Schaltpunkt und 1 Analogausgang	Ausführung mit 2 Schaltpunkten und 1 Analogausgang	Schalt (Relais	rung mit 2 punkten kontakte)	
	Signal Ausgang Code 1, 7	Signal Ausgang Code 2, 3	Signal Ausgang Code 4, 5, 8	Signal Aus	gang Code 6	
1	+Ub	+Ub	+Ub	+Ub		
2	SP2	Signal	Signal	SP1a	NC	
3	OV	0V	0V	SP1b	INC	
4	SP1 / IO- Link <sup>1</sup>	SP1	SP1 / IO-Link <sup>1</sup>	0V		
5	-	-	SP2	SP2a	NO	
6	-	-	-	SP2b	NO	
7	-	-	-		-	
8	-	-	-	Gel	näuse	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nur Code 7 und 8

#### Stecker



#### Sensor Stecker BTS Remote



Erdpotential und 0V Potential der Spannungsversorgung müssen beim Betrieb des BTS Remote identisch sein.

## Inbetriebnahme/Bedienung

Der Temperaturschalter darf nur von autorisiertem Personal in Betrieb genommen und bedient werden.

# **WARNUNG!** Heiße Oberflächen!

Beim Betrieb mit höheren Temperaturen kann die Oberfläche des Gehäuses sehr heiß werden! Tragen Sie Schutzhandschuhe!

# **⚠ WARNUNG!** Stromschlag!

Nehmen Sie den Schalter nicht in Betrieb, wenn er selbst oder das Anschlusskabel beschädigt ist.

Bei Erstinbetriebnahme erfolgt ein Selbsttest. Erkennt die Software während des Selbsttestes oder im laufenden Betrieb einen Fehler, wird dies im Display mit "Err" und entsprechender Meldung signalisiert, siehe Fehlerliste auf Seite 7. Die roten LED S1 und S2 signalisieren die Aktivität der beiden Schaltpunkte.

Die Bedienung erfolgt menügeführt über drei Folientasten: A. V und M



ACHTUNG! Die Tasten können durch Berührung mit spitzen, harten Gegenständen beschädigt werden. Benutzen Sie keine spitzen, harten Gegenstände bei der Eingabe.

Informationen zu den Werkseinstellungen der Parameter sowie zu deren Änderung finden Sie im nachfolgenden Kapitel 8 "Programmierung".

#### IO-Link-Version

#### Allgemeine Informationen

Dieses Gerät verfügt über eine IO-Link-Kommunikationsschnittstelle, welche für den Betrieb eine IO-Link-fähige Baugruppe (IO-Link-Master) voraussetzt. Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht den direkten Zugriff auf Prozess- und Diagnosedaten und bietet die Möglichkeit, das Gerät im laufenden Betrieb zu parametrieren. Des Weiteren ist die Kommunikation über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einem USB-Adapterkabel möglich.

## Gerätespezifische Informationen

Die zur Konfiguration des IO-Link-Gerätes notwendigen IODDs sowie detaillierte Informationen über Prozessaufbau, Diagnoseinformationen und Parameteradressen finden Sie unter ->IODD finder und auf https://www.barksdale.de/de/download/iolink/. Hierzu geben Sie bitte in der Suchmaske den Order Code an. IO-Link-Geräte, welche vor dem 01.04.2019 gefertigt wurden, unterstützen unterschiedliche Polaritäten der Schaltausgänge nicht.

\*\* HINWEIS: Da Prozessanschluss, Dichtung und Fühlerlänge keinen Einfluss auf die IO-Link Kommunikation haben, müssen Sie diese durch "xx" ersetzen. Z.B. BTS372VM0025M4 =

TIPP: Nutzen Sie die Autovervollständigung des IODD finder, indem Sie die Artikel-Nr. Zeichen für Zeichen eintragen.

# **Programmierung**

Navigationsfunktion	Symbol (Folientasten)	
Menü absteigend	<b>V</b>	
Menü aufsteigend	<b>A</b>	
horizontale Bewegung im Menü, Menüpunkt wählen	M	
Parameteränderung aufsteigend	<b>A</b>	
Parameteränderung absteigend	<b>V</b>	
Parameteränderung übernehmen und zum aktuellen Menüpunkt zurückspringen	М	
zur Messwertanzeige zurückspringen	+ gleichzeitig drücken	

CRANE Barksdale, Inc./Barksdale GmbH A Subsidiary of Crane Co.

CRANE Barksdale, Inc./Barksdale GmbH A Subsidiary of Crane Co.



# Barksdale CONTROL PRODUCTS

## **Parameter**

Parameter	14-Segment-Anzeige	Beschreibung	
SP1/SP2 <sup>1</sup>		Hysteresefunktion: Schaltpunkt Schaltausgang	
FH1/FH2 <sup>1</sup>		Fensterfunktion: Fenster High Schaltausgang	
rP1/rP2 <sup>1</sup>		Hysteresefunktion: Rückschaltpunkt Schaltausgang	
FL1/FL2 <sup>1</sup>		Fensterfunktion: Fenster Low Schaltausgang	
EF		erweiterte Programmierfunktionen	
rES	M M A A	Parameter auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
dS1/dS2 <sup>1</sup>		Schaltverzögerungszeit – der eingestellte Schaltwert muss ununterbrochen überschritten sein, damit eine Schaltfunktion erfolgt	
dr1/dr2 <sup>1</sup>		Schaltverzögerungszeit – der eingestellte Schaltwert muss ununterbrochen unterschritten sein, damit eine Schaltfunktion erfolgt	
Ou1/Ou2 <sup>1</sup>		Schaltfunktion Schaltausgang	
		HNO = Hysteresefunktion, Schließer	
		HNC = Hysteresefunktion, Öffner	
		FNO = Fensterfunktion, Schließer	
		FNC = Fensterfunktion, Öffner	
		diA = Diagnosefunktion, Schließer (nur Ou2)	
Pol 1/ Pol 2 <sup>3</sup>	R888, R888	Polarität des Schaltausgangs wählen: PP, NPN, PNP	
uni	M H H	Maßeinheit wählen: °C, K, °F	
	وسن وسه	Liegt der Messbereich außerhalb des Anzeigebereichs, ist keine Maßeinheiten-Umschaltung erlaubt. Der Parameter "uni" wird nicht angezeigt.	
OuA <sup>2</sup>		Analog-Ausgang	
		I = 4 20 mA	
		U = 0 10 V	
		I.INV = 20 4 mA	
		U.INV = 10 V	
ASP <sup>2</sup>		Analog-Startwert	

Parameter	14-Segment-Anzeige	Beschreibung
AEP <sup>2</sup>	RARR	Analog-Endwert
dPA <sup>2</sup>		Dämpfung Analog-Ausgang
ErS.A <sup>2</sup>		Fehlersignal Analog-Ausgang Werte: < 3,6 oder > 22 oder Off
Hi		gespeicherter Messwert der höchsten gemessenen Temperatur
Lo		gespeicherter Messwert der niedrigsten gemessenen Temperatur
COF		Offset-Korrektur (max. 10 % des Messbereichs)
ddis		Dämpfung Anzeige
Fdis	HHH	Anzeige um 180° drehen
udiS	8888	Einheiten Angabe
Firm	ABAB	Firmware Version
LocK	BBAR	Softwaresperre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nur bei Geräten mit 2. Schaltkontakt

## Fehlerliste


Parameter	14-Segment-Anzeige	Beschreibung
SEnS		Sensor-Defekt
SC1		Kurzschluss Schaltausgang 1
SC2		Kurzschluss Schaltausgang 2
AOut	8888	offener Ausgang, Kurzschluss
OL		Sensor-Limit positiv
UL		Sensor-Limit negativ
KEY		Interner Defekt


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nur bei Geräten mit Analog-Ausgang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> nur bei IO-Link-Geräten



## Menüstruktur











11



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur bei Geräten mit 2. Schaltkontakt

## Softwaresperre



## 9 Wartung/Reinigung

#### Wartung

Der Temperaturschalter ist wartungsfrei.

# MARNUNG! Verletzungsrisiko!

Führen Sie regelmäßig eine Funktionsprüfung des Schalters durch.

Wenn der Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie seinen Betrieb sofort ein!

## Reinigung

#### ACHTUNG! Sachschaden!

Die Geräte können durch die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel beschädigt werden.

Die folgenden Reinigungsmittel können zur Reinigung von Polycarbonaten verwendet werden:

- Milde Seifenlauge oder Spülmittel
- Isopropylalkohol

Nach der Reinigung unverzüglich mit Wasser abspülen. Es darf kein Reinigungsmittel auf der Oberfläche zurückbleiben.

Reinigen Sie die Geräte nur bei Zimmertemperatur, nie unter direkter Sonneneinstrahlung.

Die folgenden Reinigungsmittel können die Unversehrtheit von Bauteilen aus Polycarbonat beeinträchtigen und dürfen nicht verwendet werden:

- ZEP Fast 505, Pinesol, Formula 409
- Bremsenreiniger
- Halogenierte Lösungsmittel
- Starke alkalische Lösungen
- MEK (Methylethylketon)
- Schleifmittel (-zusätze)

#### 10 Außerbetriebnahme

# GEFAHR! Stromschlag und/oder Explosion!

Die Demontage des Schalters darf nur im energielosen Zustand (elektrisch und hydraulisch/pneumatisch) erfolgen.

Der Druckanschluss und der elektrische Anschluss sind von geschultem oder eingewiesenem Personal nach dem allgemeinen Stand der Technik zu demontieren.

# **MARNUNG!** Heiße Oberflächen!

Beim Betrieb mit höheren Temperaturen kann die Oberfläche des Gehäuses sehr heiß werden! Tragen Sie Schutzhandschuhe!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur bei Geräten mit Analogausgang (ASP = 0,0 % - 80 % Spanne, AEP = 20,0 % - 100 % Spanne; ASP = AEP -20,0 % Spanne)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Einstellung je nach Messbereich

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> nur bei IO-Link-Geräten